

高硬度鋼加工用 高能率4枚刃ボールエンドミル 4 flutes high efficiency ball end mill

エポックハイハードボール

Epoch High Hard Ball


EHHB-ATH


株式会社 MOLDINO

MOLDINO Tool Engineering, Ltd.

New Product News No.1228-8 2021-7








EHHB-ATH R0.5~R6 [17 アイテム]

特長 Features 先端特殊形状 Special tip shape



<特長・効果> Features and effects

極先端部分に微小な逃げ角を持った特殊な逃げ面を 形成することにより、4枚刃でありながらR精度を 向上しました。

これにより先端剛性も向上し安定した加工を実現し ます。

By creating a special flank face with a tiny relief angle at the very tip section, R accuracy is improved even with 4 flutes.

This realizes stable cutting due to improved tip rigidity.



<特長・効果> Features and effects


特長:切削速度ゼロの中心部を切削点から逃がしました。 効果:中心部での切りくず噛み込みによるチッピングの抑制

Features: Zero cutting point at the center is isolated from the cutting point. Effects: Chipping due to jamming of cutting chips at center area is suppressed.

特長 Features

不等分割形状による振動の抑制

Suppressed vibration with Variable Pitch geometry



被削材 Work material: YXR3 (58HRC)


使用工具 Tool: ϕ 8 (R4)×4枚刃 4 flutes n=4,000min⁻¹ (vc=100m/min) vf=1,920mm/min (fz=0.12mm/t) ap=0.3mm ae=0.1mm ドライ・エアブロー Dry Air-blow

機械主軸 Machine: HSK-A63 工具突出し量 Over 1 32mm

EHHB-ATH 4枚刃 不等分割

EHHB-ATH

4 flutes Variable Pitch



従来品 4枚刃等分割

Conventional 4 flutes Equal pitch



特長

性能・位置づけ

高硬度鋼 Hardened steels (HRC) EHHB-ATH 4枚刃 Epoch High Hard Ball 4枚刃:エポックハイハードボール) EPBTS-TH (55HRC以上の焼入れ鋼で従来品を凌駕) 60 EPBT EMB-TH (3枚刃 3 flutes) 50 荒加工領域 仕上げ加工領域 Roughing region Finishing region 40 HGOB-PN (**2枚刃** 2 flutes) 軟鋼 Mild steels (HRC)

特長

進化した耐熱コーティング Improved heat-resistant coating



○ 特長と機能 Features and characteristics

- ●THコーティングの硬度と耐酸化性をさらに改善。高硬度材切削加工の 長寿命化、高能率化が可能になりました。 (結晶粒子がさらに微細化したSi系ナノコンポジットコーティングです)
- ●高硬度材料(55HRC以上)の切削加工に良好な性能を発揮します。 冷間ダイス鋼、高速度鋼、工具鋼
- ●ドライでもウェットでも長寿命。

- Hardness and oxidation resistance of TH Coating is further improved.
 Enables longer life and higher efficient when cutting high-hardness materials.
- (Si nano composite coating with finer crystal particles)

 Exhibits amazing performance when cutting high-hardness materials
- (55HRC or higher)
 Cold-worked die steel, HSS, tool steel.


 Long life for both dry cutting and wet cutting


ラインナップ





R公差:右表参照 Tolerance on R: Right table





EHHB4OO(-SO)-ATH



				寸法	Size (mm)						
商品コード Item code	在庫 Stock	ボール半径 <i>R</i> Ball radius	外径 <i>D</i> c Tool dia.	刃長 ℓ Flute length	首下長 ℓ ₂ Under neck length	首径 <i>D</i> 1 Neck dia.	全長 <i>L</i> Overall length	シャンク径 <i>D</i> s Shank dia.	刃数 No. of flutes	タイプ Type	希望小売価格 (円) Suggested retail price(¥)
EHHB4010-S4-ATH	•	0.5	1	1.5	3	0.95	50	4	4	Α	10,710
EHHB4010-S6-ATH	•	0.5	'	1.5	3	0.95	50	6	4	Α	11,840
EHHB4015-S4-ATH	•	0.75	1.5	2.5	4.5	1.43	50	4	4	Α	11,330
EHHB4015-S6-ATH	•	0.75	1.5	2.5	4.5	1.43	50	6	4	Α	12,450
EHHB4020-S4-ATH	•	1	2	3	6	1.9	50	4	4	Α	11,330
EHHB4020-S6-ATH	•		2	3	0	1.9	50	6	4	Α	12,450
EHHB4025-S4-ATH	•	1.25	2.5	4	7.5	2.38	F 0	4	4	Α	11,940
EHHB4025-S6-ATH	•	1.25	2.5	4	7.5	2.30	50	6	4	Α	13,160
EHHB4030-S4-ATH	•	1.5	3	4.5	9	2.0	70	4	4	Α	11,940
EHHB4030-S6-ATH	•	1.5	3	4.5	9	2.9	70	6	4	Α	13,160
EHHB4040-S4-ATH	•	2	A	6	12	3.9	70	4	4	В	11,940
EHHB4040-S6-ATH	•		4	0	12	3.9	70	6	4	Α	13,160
EHHB4050-ATH	•	2.5	5	7.5	15	4.7	80	6	4	Α	14,180
EHHB4060-ATH	•	3	6	9	18	5.7	90	6	4	В	15,000
EHHB4080-ATH	•	4	8	12	24	7.6	100	8	4	В	19,590
EHHB4100-ATH	•	5	10	15	30	9.5	100	10	4	В	24,990
EHHB4120-ATH	•	6	12	18	36	11.5	110	12	4	В	32,440

● 再研磨対応範囲一覧表 Re-grinding compatibility range table

商品コード Item code	問品名称 Product name	ラインナップ 外径(mm) Line up tool dia.	形 祆	再研磨対応 Re-grinding comp 外周 Outer dia.	
EHHB-ATH	エポックハイハードボール Epoch High Hard Ball	1~12	1	4~12	4~12

本工具の再研磨は、当社にご用命ください。特殊な先端部形状を再現します。 For regrinding of this tool, please ask our company. We will reproduce the special tip section shape.

●印:標準在庫品です。 ●: Stoked items.


標準切削条件表

Recommended Cutting Conditions

荒加工

Roughing

55HRC未満の被削材に関しましては、弊社2枚刃、3枚刃シリーズを推奨致します。 3頁の「性能・位置づけ」をご参照ください。 For work materials with hardnesses up to 55HRC, we recommend our company's 2-flute or 3-flute tool series. Please refer to 'Performance/Positioning' on page 3.



被削 Work m			焼入 Hardene (55~6 SKD11	ed steels 2HRC)		H <i>F</i>	焼入 Hardene (62~6 AP40, YX	d steels 6HRC)	51	焼入れ鋼 Hardened steels (66~72HRC) HAP72			
ボール半径	外径	切	削速度 vc=	110m/m	nin	切.	削速度 √c=	=90m/mi	n	切	削速度 √c=	=70m/m	n
Ball radius	Dc	回転数 <i>n</i> min ⁻¹	送り速度 Vf mm/min	a _p mm	<i>a</i> e mm	回転数 <i>n</i> min ⁻¹	送り速度 Vf mm/min	a _p mm	ae mm	回転数 <i>n</i> min ⁻¹	送り速度 Vf mm/min	a _p mm	ae mm
0.5	1	35,000	1,930	0.08	0.23	28,700	1,340	0.06	0.18	22,300	860	0.05	0.14
0.75	1.5	23,400	1,760	0.11	0.34	19,100	1,220	0.09	0.27	14,900	780	0.07	0.20
1	2	17,500	1,750	0.15	0.45	14,300	1,220	0.12	0.36	11,100	780	0.09	0.27
1.25	2.5	14,000	1,650	0.19	0.56	11,500	1,150	0.15	0.45	8,900	730	0.11	0.34
1.5	3	11,700	1,650	0.23	0.68	9,600	1,150	0.18	0.54	7,400	730	0.14	0.41
2	4	8,800	1,670	0.30	0.90	7,200	1,160	0.24	0.72	5,600	740	0.18	0.54
2.5	5	7,000	1,700	0.38	1.13	5,700	1,170	0.30	0.90	4,500	760	0.23	0.68
3	6	5,800	1,690	0.45	1.35	4,800	1,190	0.36	1.08	3,700	750	0.27	0.81
4	8	4,400	1,760	0.60	1.80	3,600	1,220	0.48	1.44	2,800	780	0.36	1.08
5	10	3,500	1,750	0.75	2.25	2,900	1,230	0.60	1.80	2,200	770	0.45	1.35
6	12	2,900	1,650	0.90	2.70	2,400	1,160	0.72	2.16	1,900	760	0.54	1.62

側面加工

Side Cutting

55HRC未満の被削材に関しましては、弊社2枚刃、3枚刃シリーズを推奨致します。 3頁の「性能・位置づけ」をご参照ください。 For work materials with hardnesses up to 55HRC, we recommend our company's 2-flute or 3-flute tool series.



被肖 Work m			焼入 Hardene (55~6 SKD11	ed steels 2HRC)		HA	焼入 Hardene (62~6 AP40, YX	d steels 6HRC)	51	焼入れ鋼 Hardened steels (66~72HRC) HAP72			
ボール半径	外径	切	削速度 vc=	150m/m	nin	切	削速度 √c=	:125m/m	nin	切	削速度 vc=	100m/m	nin
Ball radius	Dc Dc	回転数 <i>n</i> min ⁻¹	送り速度 Vf mm/min	a _p mm	ae mm	回転数 <i>n</i> min ⁻¹	送り速度 Vf mm/min	a _p mm	ae mm	回転数 <i>n</i> min ⁻¹	送り速度 Vf mm/min	a _p mm	ae mm
0.5	1	47,800	2,630	1.00	0.02	39,800	1,750	1.00	0.02	31,800	1,050	1.00	0.01
0.75	1.5	31,800	2,390	1.50	0.03	26,500	1,590	1.50	0.02	21,200	950	1.50	0.02
1	2	23,900	2,390	2.00	0.04	19,900	1,590	2.00	0.03	15,900	950	2.00	0.02
1.25	2.5	19,100	2,240	2.50	0.05	15,900	1,490	2.50	0.04	12,700	900	2.50	0.03
1.5	3	15,900	2,240	3.00	0.06	13,300	1,500	3.00	0.05	10,600	900	3.00	0.03
2	4	11,900	2,260	4.00	0.08	10,000	1,520	4.00	0.06	8,000	910	4.00	0.04
2.5	5	9,600	2,330	5.00	0.10	8,000	1,550	5.00	0.08	6,400	930	5.00	0.05
3	6	8,000	2,330	6.00	0.12	6,600	1,540	6.00	0.09	5,300	930	6.00	0.06
4	8	6,000	2,400	8.00	0.16	5,000	1,600	8.00	0.12	4,000	960	8.00	0.08
5	10	4,800	2,400	10.00	0.20	4,000	1,600	10.00	0.15	3,200	960	10.00	0.10
6	12	4,000	2,280	12.00	0.24	3,300	1,500	12.00	0.18	2,700	920	12.00	0.12

	55~62HRC	62~66HRC	66~72HRC				
ヘリカル穴加工時の傾斜角 Slant angle for helical boring	1°	0.5°	0.2°				
ヘリカル穴加工時の送り速度 Feed rate for helical boring	側面加工条件の 70% 70% of side cutting conditions						

[※]ヘリカル穴加工時の穴径は、工具径の1.6倍以上2.0倍 未満に設定ください。

【注意】①被削材、加工形状に合わせて、適切なクーラントを使用してください。

- ②できるだけ高剛性、高精度の機械をご使用ください。
- ③この切削条件表は切削条件の目安を示すものです。実際の加工では加工形状、目的、使用機械等により条件を調整してください。
- ④機械の回転数が足りない場合には、回転数と送り速度を同じ比率で下げてください。

(Note)

- ① Use the appropriate coolant for the work material and machining shape.
 ② Use as highly rigid and sequents machine.
- Use as highly rigid and accurate machine as possible.
- These conditions are for general guidance; in actual machining conditions adjust the parameters according to your actual machine and work-piece conditions.
 If the rpm available is lower than that recommended please reduce the feed rate to the same ratio.

[※]ヘリカル穴加工時の最大深さは工具径以下(10以下) に設定ください。

^{*}Set the hole diameter for helical boring to between 1.6 and 2.0 times the tool diameter


Set the maximum depth for helical boring to the tool diameter or smaller (≤ 1D).

標準切削条件表・加工

Recommended Cutting Conditions, Field data

仕上げ加工

Finishing



被削 Work m				Tool steels 5HRC) 6CM440		(35~4	Pre-hardened s 5HRC) IC, CENA1	teels	焼入れ鋼 _{Hardened} steels (45~55HRC) SKD61, HPM38, DAC-MAGIC				
ボール半径	外径	切	削速度 vc=	280m/min		切	削速度 vc=	250m/min		切	削速度 vc=	210m/min	
R Ball radius (mm)	Dc Tool dia. (mm)	回転数 <i>n</i> min-1	送り速度 vf mm/min	a _p mm	<i>a</i> e mm	回転数 n min-1	送り速度 vf mm/min	a _p mm	ae mm	回転数 n min-1	送り速度 vf mm/min	a _p mm	<i>a</i> e mm
0.5	1	60,000	3,240	0.02~0.05	0.02	60,000	2,970	0.02~0.05	0.02	60,000	2,700	0.02~0.05	0.02
0.75	1.5	60,000	4,860	0.02~0.07	0.03	53,100	3,940	0.02~0.07	0.03	44,600	3,010	0.02~0.07	0.03
1	2	44,600	4,820	0.02~0.10	0.04	39,800	3,940	0.02~0.10	0.04	33,400	3,010	0.02~0.10	0.04
1.25	2.5	35,700	5,030	0.05~0.12	0.05	31,800	4,110	0.05~0.12	0.05	26,800	3,150	0.05~0.12	0.05
1.5	3	29,700	5,030	0.05~0.15	0.06	26,500	4,110	0.05~0.15	0.06	22,300	3,140	0.05~0.15	0.06
2	4	22,300	5,080	0.05~0.20	0.08	19,900	4,160	0.05~0.20	80.0	16,700	3,170	0.05~0.20	0.08
2.5	5	17,800	5,180	0.05~0.25	0.1	15,900	4,240	0.05~0.25	0.1	13,400	3,250	0.05~0.25	0.10
3	6	14,900	5,200	0.05~0.3	0.12	13,300	4,260	0.05~0.3	0.12	11,100	3,230	0.05~0.3	0.12
4	8	11,100	5,330	0.05~0.4	0.16	10,000	4,400	0.05~0.4	0.16	8,400	3,360	0.05~0.4	0.16
5	10	8,900	5,340	0.05~0.5	0.2	8,000	4,400	0.05~0.5	0.2	6,700	3,350	0.05~0.5	0.20
6	12	7,400	5,060	0.05~0.6	0.24	6,600	4,140	0.05~0.6	0.24	5,600	3,190	0.05~0.6	0.24

被削 Work m		,		lardened steels 2HRC) , YXR3		(62~6	lardened steels 6HRC) R7, SKH51		焼入れ鋼 Hardened steels (66~72HRC) HAP72				
ボール半径	外径	切	削速度 vc=	160m/min		切	削速度 vc=	140m/min		切	削速度 vc=	120m/min	
R Ball radius (mm)	Dc Tool dia. (mm)	回転数 n min-1	送り速度 vf mm/min	a _p mm	ae mm	回転数 n min-1	送り速度 vf mm/min	a _p mm	ae mm	回転数 <i>n</i> min ⁻¹	送り速度 vf mm/min	a _p mm	ae mm
0.5	1	51,000	1,840	0.02~0.05	0.02	44,600	1,300	0.02~0.05	0.02	38,200	950	0.02~0.05	0.02
0.75	1.5	34,000	1,840	0.02~0.07	0.03	29,700	1,300	0.02~0.07	0.03	25,500	950	0.02~0.07	0.03
1	2	25,500	1,840	0.02~0.10	0.04	22,300	1,300	0.02~0.10	0.04	19,100	950	0.02~0.10	0.04
1.25	2.5	20,400	1,920	0.05~0.12	0.05	17,800	1,360	0.05~0.12	0.05	15,300	990	0.05~0.12	0.05
1.5	3	17,000	1,920	0.05~0.15	0.06	14,900	1,370	0.05~0.15	0.06	12,700	980	0.05~0.15	0.06
2	4	12,700	1,930	0.05~0.20	0.08	11,100	1,370	0.05~0.20	0.08	9,600	1,000	0.05~0.20	0.08
2.5	5	10,200	1,980	0.05~0.25	0.10	8,900	1,400	0.05~0.25	0.10	7,600	1,010	0.05~0.25	0.10
3	6	8,500	1,980	0.05~0.3	0.12	7,400	1,400	0.05~0.3	0.12	6,400	1,020	0.05~0.3	0.12
4	8	6,400	2,050	0.05~0.4	0.16	5,600	1,460	0.05~0.4	0.16	4,800	1,060	0.05~0.4	0.16
5	10	5,100	2,040	0.05~0.5	0.20	4,500	1,460	0.05~0.5	0.20	3,800	1,050	0.05~0.5	0.20
6	12	4,200	1,920	0.05~0.6	0.24	3,700	1,370	0.05~0.6	0.24	3,200	1,000	0.05~0.6	0.24

- 【注意】①被削材、加工形状に合わせて、適切なクーラントを使用してください。【Note】① Use the appropriate coolant for the work material and machining shape.②できるだけ高剛性、高精度の機械をご使用ください。
 ③ Use as highly rigid and accurate machine as possible.③ Use as highly rigid and accurate machine as possible.③ These conditions are for general guidance; in actual machining

 - ③この切削条件表は切削条件の目安を示すものです。実際の加工では 加工形状、目的、使用機械等により条件を調整してください。
 - ④機械の回転数が足りない場合には、回転数と送り速度を同じ比率で 下げてください。
- conditions adjust the parameters according to your actual machine and work-piece conditions.
- $\ensuremath{\textcircled{4}}$ If the rpm available is lower than that recommended please reduce the feed rate to the same ratio.

R10

加工事例 Field data


01 冷間工具鋼の高能率等高線加工【SLD 60HRC】

Cold tool steel high-efficiency contouring example [SLD, 60HRC]

使用工具 Tool: \$\phi 8 (R4)\$

n=6,400min⁻¹ (vc=160m/min) vt=2,050mm/min(4枚刃4flutes:fz=0.08mm/t、2枚刃2flutes:fz=0.16mm/t) ap=0.3mm 取り代 cutting amount 0.3mm ドライ・エアブロー Dry, Air-blow 機械主軸 Machine: HSK-A63 工具突出し量 Over hang: 32mm





02 粉末ハイスの底面加工【HAP40 64HRC】

Sintered HSS bottom cutting example [HAP40, 64HRC]

使用工具 Tool: \$\phi 8 (R4)\$

n=3,600min⁻¹ (vc=90m/min) vf=1,220mm/min (4枚刃 4 flutes : fz=0.085mm/t、2枚刃 2 flutes : fz=0.17mm/t) ap=0.5mm ae=1.5mm ドライ・エアブロー Dry, Air-blow 機械主軸 Machine:HSK-A63 工具突出し量 Over hang:32mm








ар

03 冷間鍛造型 (ベベルギア) の加工事例 【YXR3 60HRC】

Cold forging die (bevel gear) cutting example





○ 荒加工工程の加工時間比較 Comparison of roughing process time

クーラント Coolant: エアブロー Air-blow 工具突出し量 Over hang: 32mm 主軸 Machine: HSK-A63

	加工方法 Cutting method	使用工具 Tool	切削速度 Vc m/min	回転速度 <i>n</i> min-1	送り速度 Vf mm/min	f z mm/t	a p mm		最大切りくず排出量 Max. chip removal volume cm³/min	実加工時間 Actual cutting time
	等高線加工 Contouring	従来2枚刃ボールエンドミル Conventional 2 flutes Ball End Mill	176	7,000	1,800	0.13	0.4	1.2	0.86	118分min.
	等高線加工 Contouring	EHHB4080-ATH	176	7,000	3,600	0.13	0.6	1.8	3.9	34分min.
*	新加工法(ヘリカル加工⇒トロコイド加工) New cutting method (Helical cutting ⇒ Trochoidal cutting)		150	5,970	2,860	0.12	9.0	0.5 (最大值) Max.	12.9	22分 _{min.}

● 加工費の比較 Comparison of processing cost

使用工具·加工方法 Using tool, Cutting metho		従来2枚刃ボールエンドミル 等高線加工 Conventional 2 flutes ball end mill Contouring	EHHB-ATH 等高線加工 Contouring	EHHB-ATH 新加工法 New cutting method
工具費比率 Tool cost ratio (従来品を100%とする)	%	100	119	119
刃数 No. of flutes		2	4	4
工具寿命 Tool life	分/工具 min./tool	180	270	270
工具交換時間 Tool replacement time	分/工具 min./tool	1	1	1
機械費 Machine cost	¥/分 Yen/min.	¥100	¥100	¥100
ワーク1個の加工時間 Cutting time per work	分/ワーク min./work	118	34	22
ワーク 1 個の加工費 Cutting cost per work	¥/ワーク Yen/work	¥22,420	¥5,830	¥3,773
加工費比率 Cutting cost ratio	%	100%	26%	17%



図、表等のデータは試験結果の一例であり、保証値ではありません。 「**MOLDINO**」は株式会社MOLDINOの登録商標です。

The diagrams and table data are examples of test results, and are not guaranteed values.

Attentions on Safety

"MOLDINO" is a registered trademark of MOLDINO Tool Engineering, Ltd.

安全上のご注意

- ・NXXエレバニ 注息 (1) 工具をケース(梱包)から取り出す際は、工具の飛び出し、落下にご注意ください。特に工具刃部との接触には十分ご注意をお願いします。 (2) 鋭利な切れ刃を有する工具を取扱う際は、切れ刃を素手で直接触れないように注意してください。

2. 取付け時のご注意

- 4 131 / 10年 / 10日 / 10

3 使用 トのご注意

- | IRMIL VOC AE&| (1) 切削工具あるいは被削材の寸法・回転の方向は、あらかじめ確認しておいてください。 (2) 標準切削条件表の数値は、新しい作業の立上げの目安としてご利用ください。 切込みが大きい場合、 使用機械の剛性が小さい場合あるいは被加工物の性状に応じて切削条件を適正に調整してご使用
- ください。
 (3) 切削工具材料は硬質の材料です。ご使用中に破損して飛散する場合があります。また、切りくずが飛 散することがあります。これらの飛散物等は作業者を切傷させ、火傷あるいは目に入って負傷させる恐 れがありますので、工具をご使用中はその周囲に安全カバーを取付け、保護めがね等の保護具を着用 して安全な環境下での作業をお願いいたします。
 (4) 切削中に発生する火花や、破損による発熱や、切りくずによる引火・火災の危険があります。引火や 爆発の危険のあるところでは使用しないでください。不水溶性切削液をご使用される場合は防火対 体を水がボケルマブイナミい。
- 策を必ず行なってください。 (5)工具を本来の目的以外にはご使用にならないでください。

4. 再研削時のご注意

- (1)再研削時期が不適当であると工具が破損する恐れがあります。適正な工具と交換するか、再研削を
- 行っくください。 (2) 工具を再析削しますと粉塵が発生します。再研削時にはその周囲に安全カバーを取付け、保護め がね等の保護具を着用してください。 (3) 本製品には特定化学物質に指定された コバルト及びその無機化合物が含まれています。再研削等の 加工を加える場合は特定化学物質障害予防規則(特化則)に従った取扱いをしてください。
- 5. 工具に関して、安全上の問題点・不明の点・その他相談がありましたら フリーダイヤル技術相談 へ

- Cautions regarding handling
 (1) When removing the tool from its case (packaging), be careful that the tool does not pop out or is dropped. Be particularly careful regarding contact with the tool flutes.
 (2) When handling tools with sharp cutting flutes, be careful not to touch the cutting flutes directly with
 - your bare hands.

2. Cautions regarding mounting

- (1) Before use, check the outside appearance of the tool for scratches, cracks, etc. and that it is firmly mounted in the collet chuck, etc.

 (2) If abnormal chattering, etc. occurs during use, stop the machine immediately and remove the cause of the chattering.

3. Cautions during use

- Cautions during use

 (1) Before use, confirm the dimensions and direction of rotation of the tool and milling work material.

 (2) The numerical values in the standard cutting conditions table should be used as criteria when starting new work. The cutting conditions should be adjusted as appropriate when the cutting depth is large, the rigidity of the machine being used is low, or according to the conditions of the work material.

 (3) Cutting tools are made of a hard material. During use, they may break and fly off. In addition, cuting chips may also fly off. Since there is a danger of injury to workers, fire, or eye damage from such flying pieces, a safety cover should be attached when work is performed and safety equipment such as safety goggles should be worn to create a safe environment for work.

 (4) There is a risk of fire or inflammation due to sparks, heat due to breakage, and cutting chips. Do not use where there is a risk of fire or explosion. Please caution of fire while using oil base coolant, fire prevention is necessary.
- prevention is necessary.
- (5) Do not use the tool for any purpose other than that for which it is intended

4. Cautions regarding regrinding

- (1) If regriding is not performed at the proper time, there is a risk of the tool breaking. Replace the tool with one in good condition, or perform regrinding.

 (2) Grinding dust will be created when regrinding a tool. When regrinding, be sure to attach a safety cover over the work area and wear safety clothes such as safety goggles, etc.

 (3) This product contains the specified chemical substance cobalt and its inorganic compounds. When performing regrinding or similar processing, be sure to handle the processing in accordance with thelocal laws and regulations regarding prevention of hazards due to specified chemical substances.

株式会社 MOLDINO

MOLDINO Tool Engineering, Ltd.

本社 〒130-0026 東京都墨田区両国4-31-11(ヒューリック両国ビル8階)

☎ 03-6890-5101 FAX 03-6890-5134

International Sales Dept.: 22 +81-3-6890-5103 FAX +81-3-6890-5128

203-6890-5102 FAX03-6890-5134 海外営業部 203-6890-5103 FAX03-6890-5128 営業企画部 東京営業所 203-6890-5110 FAX03-6890-5133 ☎ 054-273-0360 FAX054-273-0361 静岡営業所 名古屋営業所 東北党業所 2022-208-5100 FAX022-208-5102 2052-687-9150 FAX052-687-9144 FAX0258-87-1158 新潟営業所 **2** 0258-87-1224 206-7668-0190 FAX06-7668-0194 大阪営業所 30294-88-9430 FAX0294-88-9432 ☎ 082-536-2001 FAX082-536-2003 東関東営業所 中四営業所 長野営業所 20268-21-3700 FAX0268-21-3711 2092-289-7010 FAX092-289-7012 九州営業所

ヨーロッパ、MOLDINO Tool Engineering Europe GmbH Itterpark 12, 40724 Hilden, Germany. TEL: +49-(0)2103-24820, FAX: +49-(0)2103-248230
申 国、MOLDINO Tool Engineering (Shanghai) Ld. Rom 260+2605, Mero Piezz, 555 Losshanguan Road, Chargining Discribt, Shanghai, 20005, CHINA TEL-88-(0)61-2368-3036, FAX: 8-6(0)21-368-3036
アメリカ、MTSUSISHI MATERIALS U.S.A. CORPORATION 41700 Gardenbrook Road, Suite 120, Novi, Mil 48375-1320 U.S.A. TEL: +1(248)508-5220, FAX: +1(248)508-5220
メキシコ、/ MMC METAL DE MEXICO, S.A. DE CV. Av. La Carlada No.16, Parque Industrial Bernardo Guirlana, El Marques, Queretaro, CP 76246, Mento TEL: +52-442-1926800 ブラジル /MMC METAL DO BRASIL LTDA. Pua Cincinato Braga, 340 13° andar, Bela Vista – CEP 01333-010 São Paulo – SP., Brasil TEL: +55(11)3506-5600 FAX: +55(11)3506-5607 FAX: +65(11)3506-5607 FAX: +65(11)3506-5607 FAX: +65(12)3506-3617 FAX: +66(12)3501-3517 FAX: +66(12)3501-3 ia) Pvt. Ltd. Plot No 94 & 95. Sector 8. IMT Mane ar, Gurgaon -122050, Harvana, India TEL : +91-124-4812315, FAX :+91-124-2290015

フリーダイヤル技術相談 ホームページ http://www.molding.com **55** 0120-134159 工具選定データベース【TOOL SEARCH】 TOOLSEARCH



FAX0276-59-6005

2046-400-9429 FAX046-400-9435

20276-59-6001

北関東営業所